

שרפות בגני ילדים לקחים והמלצות

בעקבות מספר אירועי שריפה בגני ילדים, אשר הסתיימו בנס בנזק לרכוש בלבד, הופקו לקחים ותובנות שמטרתם למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד. מסמך זה מציג תקציר של עיקרי הגורמים לשריפות, המסקנות, הלקחים וההמלצות העיקריות.

גורמי שורש מרכזיים לשריפות בגני ילדים

כשלים במערכת החשמל | קצרים חשמליים בדודי מים חמים, מערכות חשמל לקווים (ארונות חשמל).



מבנים יבילים ישנים | מבנים עם פוטנציאל סיכון גבוה עקב חומרי בנייה דליקים (כמו קל-קר), מערכות חשמל ישנות ותחזוקה לקויה.



אי-ניתוק חשמל | אי ניתוק מהיר של אספקת החשמל הראשית לאחר זיהוי תקלה.



התנהלות חירום לקויה | אי הזעקת שירותי כיבוי אש באופן מיידי דרך המוקד העירוני ואי הפעלת לחצני מצוקה.



תחזוקה לקויה | כבלי חשמל שרופים, בלויים, לא תקינים, ללא טיפול - חוסר בבדיקות תקופתיות.



לקחים עיקריים



בדיקות בטיחות מקיפות

יש לבצע בדיקות בטיחות מקיפות על ידי גורם בטיחות חיצוני מטעם הרשות המקומית או הבעלות של המבנה, בנוסף לבדיקה ותחזוקה שוטפת.



התקנת דודים חשמליים

תהיה בעדיפות מחוץ למבנה תוך הקפדה על התקנה בהתאם להוראות הטכניות והתקנים.



תקינות מרכיבי ביטחון וחירום

לחצן מצוקה מחובר למוקד הרשות, ציוד בטיחות אש, גלאי עשן, מטפים, ארון כיבוי אש.



תחזוקת מערכות חשמל

בדיקת חשמלאי מוסמך אחת לשנה, חשמלאי בודק אחת לחמש שנים. דיווח על כל אירוע חריג.



ריענון נהלים ותרגול

יש להקפיד על ריענון הנחיות הבטיחות וכללי התנהגות באירוע שריפה מעת לעת לכל הצוות החינוכי בגן בדגש על הזעקת שירותי הכיבוי והצלה, הפעלת לחצן מצוקה, דיווח למוקד הרשות, פינוי רפואי, עדכון תכנית הפינוי של ילדי הגן בתיאום עם קב"ט המוס"ח הרשות. יש לתרגל את צוות הגן במהלך שנה"ל (בפתיחת שנה"ל, בתרגיל חירום הארצי ועוד לפי שיקולן בתיאום עם קב"ט המוס"ח).



מבנים יבילים

יש לתת את הדעת לעניין מבנים יבילים במוסדות חינוך, לא כל שכן כשמדובר במבנים ישנים - יש לבצע בדיקות תקינות תכופות יותר למבנים יבילים, בדגש על מערכות חשמל, נזילות ותקורות מבודדות. מומלץ להגביל את תקופת השימוש במבנים אלו או לבצע בדיקות בטיחות קבועות שנתיות.



תחקיר אירועים

אירועי שריפה יחקרו ע"י גורמי הכיבוי וגורמי הרשות המקומית כדי להגיע לגורמי השורש של התאונה.