

כרטיס מידע נפילה של מטף במעון

מה קרה?



החלק שבו נפרש המזרן,
 והמטף שהונח בגובה נמוך

במעון במרכז הארץ, בעת ההתארגנות למנוחת הצהריים של הפעוטות, אחת הפעוטות הושכבה על גבי מזרן שנפרש בפרוזדור הסמוך למטבח, מתחת למטף כיבוי, שהותקן בגובה נמוך (90 ס"מ מעל הריצפה). הפעוטה ששכבה על המזרן שיוחקה עם המטף שהיה מעליה. תוך כדי המשחק, המטף נותק מהמתקן ונפל עליה ופגע במצחה. כתוצאה מכך, הפעוטה פונתה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי מתאים.

מה למדנו?

מיקום מטף כיבוי אש - מיקום מטף צריך להיות באופן שלא יהיה נגיש ולא בגובה הילדים. כן להקפיד שיהיה נגיש לעובדות ולמטפלות במעון במקומות הנדרשים.



דאגה לסביבה בטוחה ומוגנת לפעוטות - מנהלת מעון/גן לוודא שהסביבה שבה המוסד פועל כמו, מנוחת צוהריים על מזרן בפרוזדור, היא מבטיחה התנהלות בטוחה לכל הפעוטות, תוך ניהול סיכונים והמענה להם באמצעות שמירה על כלל התקנות וההנחיות המותאמות לגילאי הילדים.



טיפול מידי ומותאם, ערובה לאי הידרדרות המצב - בעת היפגעותו של פעוט, יש להגיב בקור רוח ונכון. הגשת ע"ר במקום, ובהתאם לחומרת המצב, פנוי למתקן רפואי, ועדכון ההורים בזמן אמיתי וברגישות המתבקשת.



תשומת הלב למפגע מצד המטפלת היה לקוי - הפעוטה נצפתה ע"י הסייעת כשהיא מתעסקת עם המטף, אך לא עשתה דבר בעניין.



לקחים לעתיד

התקנה ומיקום: **התקנת כיבוי אש (מטפים) המטפים יהיו ממוקמים במקומות נגישים לאדם מבוגר כמו בכניסה, במטבח ולא בכיתה עצמה**. מטפי הכיבוי יש להתקין על פי התקן הנדרש (מכ"ר 523) **סעיף 6 להוראות השעה**. יש להקפיד על **גובה בתשומת לב מיוחדת, עקב שאין הנחייה מחייבת, נדרש לפעול, לפי האדם הסביר, כ- 90 ס"מ מהרצפה**.

יש להקפיד על ניהול הכיתה **בדגש על מיקום המזרונים, באופן שהמטף לא יהיה נגיש לפעוטות**.

יש לבצע הדרכה וריענון בנושאי בטיחות לכלל הצוות, מסמך תובנות מאירועים - **לחצו כאן**.

בדיקת השטח לפני הנחת המזרנים. **יש להשכיב את הילדים אך ורק במרחבים ייעודיים מתאימים למנוחת הילדים**.

שמרו על בטיחות ילדינו!