

מדינת ישראל

משרד החינוך
אגף הבטיחות

תחקיר אירוע

יציאת תלמידה מחלון הגן – מוסד לחינוך מיוחד

במהלך טיפול באחת מתלמידות גן בחדר הטיפולים (חינוך מיוחד), התלמידה נמצאה על שולחן טיפולים בצמוד לחלון, והסייעת יצאה לרגע מהחדר. בזמן זה, אחת מאנשי צוות הגן ראתה את הילדה מחוץ לחלון. לדברי צוות הגן, מהרגע שהבחינו בילדה ועד שהיא הוחזרה לחדר הטיפולים עברו מספר שניות.

עיקרי הממצאים



- חלונות כיתות הגן מסוג "קיפ", כל החלונות בעלי מגבילי פתיחה (עד 8-9 ס"מ), כשהחלון הספציפי היה עם מגביל פתיחה של 8 ס"מ. חוזר מנכ"ל מתיר מרווח של עד 10 ס"מ, והוא מהווה "רף תחתון". חלונות הגן עומדים בהנחייה זו.
- מימדי התלמידה קטנים מרוב בני גילה בכיתת הגן וככל הנראה היו חלק מהגורמים להתרחשות האירוע.

תובנות ולקחים

פעילות חינוכית במוסד בו לומדים תלמידים עם מוגבלויות מזמנת אתגרים רבים לצוות החינוכי. במקרה זה, על אף שהחלון עמד בהנחיות חוזר מנכ"ל, ישנו מקום ללמוד מהאירוע ולמנוע הישנות מקרים דומים

- על מנהל המוסד לערוך סקר סיכונים על מנת למנוע אירוע דומה.
- יש להמנע מהנחת ריהוט וחפצים המאפשרים טיפוס בקרבת חלונות או מעקות במפלסי גובה.
- נדרשת פעילות הסברתית והנחיות מקצועיות בדגש על ערנות הצוות לאור העיסוק בחינוך מיוחד.
- נדרשת הקפדה יתרה בהשגחה על תלמידים עם מוגבלויות, וכן במילוי הנחיות נהלי הבטיחות.
- בהתקנת חלונות מסוג "קיפ" אנו ממליצים לקבוע את כיוון פתיחת החלון כלפי מעלה (ניתן לראות בתמונות להמחשה) ולא כלפי מטה (בדומה לחלון הגן, המופיע לעיל).

להמחשה

