


מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

תחקיר אירוע חנק בעת נפילה מערסל

תקציר האירוע

בזמן פעילות חופשית בכיתת הגן, אחת הילדות עלתה לערסל. אחת הסייעות הבחינה כי הערסל אינו מתנדנד, וכשניגשה אליו ראתה כי הערסל נמצא באזור בית החזה של הילדה ועובר מתחת לבית השחי, בעוד רגליה ופלג גופה העליון באוויר ובד הערסל כרוך סביב צווארה. הילדה תוארה במצב מצוקה עם סימני חיצונים כגון: עור פנים כחול, לשון בחוף ועיניים מעורפלות. הסייעת שחררה את הילדה וצוות הגן החל בהחייאה תוך הזעקת צוות מד"א שהמשיך את הטיפול הרפואי ופינה אותה לבית החולים.

עיקרי הממצאים



- על תקרת המבנה הותקן מתקן שרשראות שעליו הותקן הערסל.
- ההתקן נבדק ונמצא תקין-2/10/2016.
- מתקן "הנדנדה הטיפולי", אותו הערסל היה אמור להחליף לטענת הצוות החינוכי, הינו מתקן ייעודי שאינו אמור לסכן את הילד. במקרה זה נעשה שימוש בערסל, שעל העושה בו שימוש, לשמור על שווי משקל באופן תמידי. לכן, התקנת ערסל כ"נדנדה טיפולית" אינו נכון. כמו כן, לערסל לא קיים תו-תקן.
- לטענת הגננת היא בעלת וותק של 14 שנה ולא זכור לה כי קיבלה אי פעם הדרכה בתחום הבטיחות. כמו כן, לטענתה אינה מכירה את חוזרי מנכ"ל.
- הילדה השתמשה בערסל ללא השגחה מתמדת, אלא בקשר עין מידי פעם, בניגוד להוראות היצרן/ היבואן אשר מחייבות השגחת מבוגר בעת הפעילות.

עיקרי הלקחים

1. התקנת ערסל בהתאם להנחיות היצרן צריכה להיעשות על ידי איש מקצוע.
2. יש להשגיח על הילדים ולפקח על פעילותם בזמן השימוש והמשחק בערסל.
3. יש להדריך את הילדים בנוגע לאופן השימוש בערסל (אופן העלייה עליו, אופן הירידה ממנו).

תמונות להמחשה

